

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大华府项目 光伏发电项目一期

日期	2022年1月4日 星期三	气候	阴	气温	0-5°
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 电缆沟土方回填 2. 光伏逆变器箱柜电缆头制作 3. 下地线架盖板安装				
检查发现的问题	监理人员又对施工现场进行巡查发现, 逆变器箱柜热缩电缆头制作处 未戴防护手套				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员现场整改, 电缆头制作时必须戴防护手套 以免损坏电缆				
协调内容及其他	现场安全巡查 未发现安全隐患				
记录人		任远威		总监签阅	
				董宗刚	



扫描全能王 创建