

监 理 目 志

工程名称：立新恒大家居联盟3#楼光伏发电项目一阶段

工程名称: 三都恒大国际联盟项目 外墙保温施工			
日期	2020年1月9日星期四	气候	阴 气温 -1~4
监理人员动态:		任远康	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	因屋面积雪原因,无法施工.		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	1. 现场未巡查,发现重大安全隐患 2. 同业主、施工项目部对本次问题进行严肃批评 前室保温未批施工后		
记录人	任远康	总监签阅	董守明



扫描全能王 创建