

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大幸福联建项目光伏发电安装工程—二期工程

日期	2020年 3 月 16 日 星期 一	气候	阴	气温	4-14°
监理单位动态:	/ 任达威		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工21员15人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 7#、8#屋顶光伏发电柜检修通道支架安装 2. 3#屋顶光伏发电柜检修通道支架安装 3. 1#屋顶光伏发电柜检修通道支架安装				
检查发现的问题	监理人员对照施工图纸进行现场巡查发现 1. 个别施工区域未设置安全警示 2. 个别检修通道支架未安装到位				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工方现场整改 1. 进入施工区域必须佩戴安全帽 2. 对未安装到位的检修通道支架进行二次加固				
协调内容及其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	/ 任达威	总监签阅	/ 任达威		

