

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年3月18日 星期二	气候	晴	气温	7-21
监理单位动态：	4. 达威		材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	施工员1人				
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 1排光伏区光伏板接地扁铁与焊点防腐处理 2. 4排光伏区光伏板接地扁铁与焊点防腐处理 3. 6排光伏区光伏板接地扁铁与焊点防腐处理 4. 7排光伏区光伏板接地扁铁与焊点防腐处理				
检查发现的问题	监理/总对施工区进行巡查发现施工 过程解焊光伏板接地扁铁与焊点防腐处理 未及时发现清理现象				
处理措施、意见、结果	监理/总要求施工区现场整改 对现场卫生及时清理				
协调内容及其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	4. 达威	总监签阅	苗安明		



扫描全能王 创建