

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年3月20日 星期 五	气候	晴	气温	8-21°
监理人员动态： 任远威			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态： 施工队员 15人					
施工机械动态：					
施工部位 施工进度情况	1. 1#屋顶光伏区电缆桥架接地扁钢、火号线 2. 6#屋顶光伏区电缆桥架接地扁钢、火号线 3. 1#屋顶光伏区逆变器接线、汇流箱主进交流电缆头制作 4. 5#、6#屋顶光伏区逆变器接线、汇流箱主进交流电缆头制作				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行检查发现 屋顶光伏区交流电缆头制作时未封防护套				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员进行现场整改， 制作交流电缆头时应佩戴防护手套				
协调内容及其他	现场安全巡查 未发现重大安全隐患				
记录人		任远威		总监签阅 任远威	



扫描全能王 创建