

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 3 月 21 日 星期 七	气候	晴	气温	8-24°
监理人员动态：	任远威		材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	施工人数 15人				
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 3#屋顶光伏发电区逆变器接地扁钢大样校 2. 3#屋顶光伏发电区逆变器流，12流被布交流电控制 3. 5#屋顶光伏发电区逆变器接地扁钢大样校 4. 6#、7#屋顶光伏发电逆变器端子制作完成				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查，发现 逆变器接地扁钢焊接时存在施工现 场未设置防护措施。				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工方现场整改 并告知施工方必须设置必要 防护措施。				
协调内容及其他	现场巡查，发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗宇明		



扫描全能王 创建