

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 3月 22日 星期 二	气候	多云	气温	9-21°
监理人员动态：	任远成		材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	施工人数 15人				
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 2#柜至6#柜接地扁钢焊接完成，已全部完成 2. 4#柜至6#柜接地扁钢焊接 3. 5#柜至6#柜接地扁钢焊接 4. 4#、7#柜至6#柜交流电缆头制作 5. 7#柜至6#柜交流电缆头制作完成				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行检查，发现个别施工员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工员现场整改，并督促室外必须佩戴安全防护帽				
协调内容及其他	现场巡查，发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	高宗利		



扫描全能王 创建