

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2024年 3月 24日 星期二	气候	晴	气温	13-23°
监理人员动态： 任远威			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态： 施工员 1人					
施工机械动态：					
施工部位 施工进度情况	1. 4#、5#屋顶光伏区电缆桥架地高垫大罩接 2. 8#屋顶逆变器、12流箱防火封堵与电缆挂牌 3. 清洗管套丝				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查，发现 施工员在进行逆变器、12流箱防火封堵 时存在未封堵到位现象				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改 对未封堵到位部位进行二次 封堵，确保施工质量				
协调内容及其他	现场安全巡查未发现重大安全隐患				
记录人		任远威		总监签阅 苗宇明	



扫描全能王 创建