

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 3月 25日 星期 三	气候	雨转阴	气温	7-18°
监理人员动态：	4人		材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	施工人/5人				
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 1-7#屋面光伏区汇流箱端逆变器端、防水封接 2. 4#、5#、7#、8#屋面光伏区接地扁铁、焊接地线 3. 滴水水管、管卡安装				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现。 镀锌接地扁铁焊接时存在未焊大角现象				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改。 对存在未焊大角现象处进行二次焊接				
协调内容及其他	现场安全巡查、发现重大安全隐患				
记录人	4人	总监签阅	董军国		



扫描全能王 创建