

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 3月 27日 星期 五	气候	阴	气温	3-13°
监理人员动态:	任远成		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工方 15人				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 7#、8#屋面光伏区金属结构地脚螺栓焊接 2. 一、二次控制柜, 2#、3#箱变设备. 有电梯焊接 3. 清水浇筑. 管头套丝				
检查发现的 问题	监理人员对施工现场进行巡查, 发现 施工还在焊接 箱变设备. 有电梯. 对现 场配备灭火器				
处理措施、 意见、结果	监理要求施工方 现场整改, 施工 作业必须配备相应安全防护				
协调内容 及其他	现场巡查. 发现问题及时整改				
记录人	任远成	总监签阅	苗军月		



扫描全能王 创建