

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2025年 月 9 日 星期三	气候	晴	气温	7-18
监理人员动态：	材料进场、取样见证、合格情况：				
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 1#、2#屋面光伏区清洗水管中间接头处 2. 3#屋面光伏区清洗水管保温层处 3. 3#屋面光伏区清洗水管支架处				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查，发现施工过程中存在个别清洗水管支架未安装到位现象				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改，并检查整改完成情况，确保工程施工质量				
协调内容及其他	现场安全巡查，未发现存在重大安全隐患				
记录人	李元成	总监签阅	黄文明		



扫描全能王 创建