

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 2 日 ~ 10 日

星期: 三

工程名称: 宝应 100 兆瓦光伏电站项目

天气: 晴
气温: 11~20℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡查施工区域
2. 检查线路道路及升压站的回填土的填筑情况

本日工作一直延时至 10 号都是一样的工作

施 工 情 况

施工单位

中电投
电力工
程有限
公司

施 工 内 容 及 进 度

1. 平整场 15 台挖机施工 推土机 8 台
2. 主平道铺设 16 台挖机施工
3. 升压站填土方 1 台挖机配合 12 台推土机施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵俊 李明冬

记录人:

邵俊

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐翔宇