

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 11 日

星期: 四

工程名称: 宝应100米渣土回填项目

天气: 晴
气温: 8~18°

监
理
工
作
情
况

1. 巡视渣土回填场
2. 检查主通道铺设用土土质.
3. 检查二灰土的含灰量

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. 平整场地.
2. 主通道铺设.
3. 升压站二灰土层拌合.

其
它
事
项

A区、C区拉土回填

本日现场监理人员

马明 李明东

记录人: 马明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀全