

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日 ~ 14 日
 星期: 五
 工程名称: 宝应县非渔农互补项目

天气: 晴
 气温: 8 ~ 18

监 理 工 作 情 况	1. 巡查施工现场 2. 检查升压站定位放线 桩位轴线. 标高. 桩位间的桩间尺寸. 3. 检查桩机组装的安全情况 13号14号工作情况一样.	
施 工 情 况	施工单位 中电投电力工程有限公司.	施 工 内 容 及 进 度 1. 平整场地. 铺设光伏区通道. 2. 升压站定位放线 3. 桩机组装. 4. 光伏区水打部位注水.
其 它 事 项	升压站桩机进场. 桩位图已交.	
本日现场监理人员: 邵明冬 记录人: 邵明冬 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生.		