

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 23 日

星期: 二

工程名称: 金庄100兆渔光互补项目.

天气: 晴/阴
气温: 8℃~18℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工现场, 检查安全问题
2. 检查钢管加工及绑扎承台钢管架情况, 型号、数量及间距尺寸。
3. 观察现场打桩情况, 检查桩的垂直度, 桩位偏差情况。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. 平整场地、修路
2. 开始绑扎钢管架。
3. A、C区各打9根桩

其
它
事
项

桩基进场12车

本日现场监理人员

孙海、李明冬

记录人: 孙海

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀东