

监 理 日 志 ()

日期: 2014 年 11 月 14 日

星期: 四

工程名称: 宝应 100MW 渔光互补项目.

天气: 阴有雨.

气温: 5℃ - 14℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工段, 检查安全情况.
2. 检查现场打拉质量.
3. 参加施工单位安全进度会议.

施
工
情
况

施工单位

中 省
建 限
设 公
电 司
力 工
工 程

施 工 内 容 及 进 度

1. 综合楼二层钢筋绑扎.
2. A2 区打拉完成 300 根.

其
它
事
项

进场拉 6 年, 应下雨停止拉来施工.

本日现场监理人员

曹宇明, 李少经, 李巧冬, 李士中, 朱书东

记录人

朱书东

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

曹宇明