

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

工程名称: 宝应100兆渔农互补项目.

天气: 晴

气温: 14~23

监
理
工
作
情
况

1. 巡查整个施工环境.
2. 检查主干道填土的土质情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力2
程有限
公司

1. 平整场地. 8台挖机施工.
2. 农休区主干道铺设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵俊 李明冬

记录人: 邵俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生