

监 理 日 志 ()

天气: _____
气温: $-1^{\circ}\text{C} \sim 9^{\circ}\text{C}$

2019 年 元 月 14 日
工程名称: 宝应/100MW炉内脱硫脱硝工程(C-D区)

1. 今日组件到场 3 车 C 区 - D 区, 3 车, 共计 6 车。
2. 升压站主变管带检测, 电导率合格。试验电压 0.00KV
试验 1 分钟, 试验频率 $0.67.9.12$, 电压电流 0.63A , 输出电流 $0.08.11\text{A}$
试验结果: 试验通过。

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
湖 上 江 海 电 电 力 建	1. C 区组件安装 2400 片, 桥架 40 米, 光伏 4 号之电压 800 米。 2. D 区组件安装 1500 片, 桥架 100 米, 电压电压 1500 米。 3. 电压 115A
今日现场监理人员	李 中 李 山 李 明 李 国 李 军 李 志 李 明
记录人: 李 中	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):