

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 18 日
 工程名称: 宝应 100MW 光伏电站项目.

天气: 晴
 气温: 8°-4°c

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏电站巡检.
2. 9:00 D区光伏电站箱体汇流箱 检查.
3. 箱变和箱体: 桥架安全整改.
 (箱变主限. 箱体安装和桥架安装缺陷)
4. 9:50 监理例会.
 要求做好春节期间的安全.

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	箱体安装 1000.- 桥架 100m. 电缆 4000.m 施工人数: 105人.
无	
本日现场监理人员	刘... 叶
记录人: 刘... 叶	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗... 明