

监 理 日 志

工程名称: 宝应光伏100MW渔光互补项目

日期: 2019年10月7日 星期二

气候

阴

气温

13℃~20℃

监理人员动态: 2人

材料进场, 取样见证, 合格情况:

施工方人员动态: /

施工机械动态: /

施工

部位

进度

情况

光伏区从桩工.

检查发现的问
题

处理措
施、意
见、结
果

协调内
容或其
他

无

记录人

李明

总监签阅



扫描全能王 创建