

监 理 日 志

工程名称:宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2019年3月24日 星期四	气候	多云	气温	5℃-18℃
监理单位动态:	监理单位6人,巡视施工现场 检查现场安全,配合质量验收.				
施工方人员动态:	监理单位6人,管理施工现场 施工人员13人,安装支架,组件与逆变器连接,汇流箱接线.				
施工机械动态:	吊车3台,吊装材料,吊车1台,吊装材料.				
施工部位进度情况	A区B5B6,支架安装4组,组件安装1550块,直流电缆铺设4000m,箱变平台焊接. #1压站,外扩坡砌筑 施工人数 18人				
检查发现的问题	去宝应县省质检.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日上午10:30第4次质量进场,监理配合. 光伏区: B3组件安装4组,支架安装3组. B4,支架安装10组,组件20组. 施工人数:140人.				
记录人	朱房东 周飞		总监签阅		