

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月10日 星期三	气候	阴天	气温	8~13℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	C216人 D214人				
施工机械动态:	——				
施工部位及进展情况	C-1: 11#箱道变桥梁整改, C-2: 14#箱道变桥等整改. C-3: 支撑组件加固. D2 光化区跟踪测试, 信号电缆线安装.				
检查发现的问题	1. 今日有业主监理人员检查光化区: 在巡视过程中发现很多组件支架. 受风雨天气影响有弯曲变形现象, 要能查明原因整改. 2. D2 发现村根和不在光化区的地在捕鱼, 存在安全隐患, 以下发通知单:				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	薛奇小 1.12.		总监签阅		