

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目部

日期	2019年4月18日星期四	气候	晴	气温	15°C-29°C
监理单位动态:	监理单位5人巡视施工现场, 检查现场安全, 检查统计施工进度	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员光伏区10人, 运送钢架, 接地焊接, 升压站, 施工人数8人, 消防水池砌筑				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	升压站, 消防水池外墙砌筑, 综合楼清理, 13光伏区, 接地焊接40米, 压接电线钢架运送				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					

记录人

周飞

总监签阅