

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年4月2日 星期二	气候	阴	气温	9℃~20℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: ✓		
施工方人员动态: 7人、25人、12人。					
施工机械动态: 1台施工机械、发电机、焊机3台。					
施工部位 进度情况	1. 5#箱变停电检修, 立杆焊接加固, 立流电缆管架设, 电缆线布设。 C-4桥架敷设信号线及拖, C-3抗阻焊管整改。				
检查发现的问题	1. 例行巡视发现有外来人员进入已带电区域。 2. 未竣工的鱼塘内有村民私自往塘里投放鱼苗和定期投放饵料, 下通知单整改。 C-4今天19#箱变并网发电, 11#箱变18#箱变并网发电, 12#箱变, 今天针对C区所有箱变变配箱查看并网发电情况。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	姜心明 李中	总监签阅	尚守明		