

监 理 日 志

工程名称: 金溪县100MW渔光互补光伏电站项目

日期	2019 年 4 月 21 日 星期四	气候	小雨	气温	15℃-20℃
监理单位动态: <u>监理单位: 查看图纸和规范, 统计工程量</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>下雨未施工</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位 进度情况	<u>B1 B2 B3 B4 水变净10CB. 下雨未施工.</u>				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	<u>周飞</u>		总监签阅		