

监 理 日 志

工程名称: 宝应南阳湖10kV渔光互补项目

日期	2019年4月3日 星期三	气候	多云	气温	6~19℃
监理单位动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: C类14人 D类25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	C类C-2桥架整改、C-4桥架敷设信号线、C-3敷设成建机电线路、D类通讯架整改、布设电缆孔洞。				
检查发现的问题	今日巡视C-2.有一处桥架托间距过大、现场口头通知施工方增加桥架托,在范冲注意安全。 D类还有个别外来村民进入带电区域				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	邵 永成		总监签阅		