


监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年4月5日星期五	气候	晴	气温	13~24℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 63人, 17人					
施工机械动态: 浮吊4 焊机1台					
施工 部位 进度 情况	6# C-2 安装完塔架。 17# 桥架电缆绑扎, 立杆焊接加固 支架加固				
检查 发现 的 问题	6# 合闸巡视: 因今天市桥工人大部分人员暂停施工, 回家过节。 17# 巡视安全巡查, (光伏电站) 升压站巡视: 电缆桥架盒安装不规范, 巡视 安全整改, 生产区检查, 防火措施男和女男				
处理 措施 、 意见 、 结果	/				
协调 内容 或 其他	/				
记录人			总监签阅	南宇明	