

监 理 日 志

工程名称: 宝庄 100MW 光伏电站项目

日期	2019年 4月 6日 星期 7	气候	晴	气温	16-26℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 17人: 171-6081					
施工机械动态: 浮吊 4台 焊机 2台					
施工部位进度情况	1# 桥架电缆桥架 立杆焊接加固 - C0 C-1~C-2 桥架整改。				
检查发现的问题	1# 现场安全巡查。施工安全巡查。 C0 13# 箱变变直流电缆查人员没有配带安全防护 现场要求施工人员配带齐全施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李 明		总监签阅	李 明	