

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月23日星期四	气候	晴	气温	19℃~38℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 33人					
施工机械动态: 发电机3台 焊机4台 吊车12辆					
施工部位进度情况	A6: 光化区接地引下线焊接 连接导线线路、B6: 支架安装 组件安装、 四平三直 导线绑扎。B5: 跟踪与穿洞试光化区接地网317.线 4# 接 C区 跟踪与穿洞试接。				
检查发现的问题	1. 今日巡视C区~AB区进及出线情况 进线C区 桥梁坑有积水 间隔未 到130有自定整改 现场要求施工单位 扣电话通知 尽快落实 桥梁坑 间隔过和整改方案 上报工程管理部 审查 施工队 不执行 整改 整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李冲		总监签阅	苗宇明	

