

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年5月25日星期六	气候	中雨	气温	20~24℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 浮吊1艘、					
施工进度情况	A6: 无人施工, B6: 润试跟踪签字, B5: 无人施工。 C区无人施工。				
检查发现的问题	1. 今日巡视C区~AB区施工进度, 下雨施工暂停。 2. 监理人员组织学习, 看国机规范条文。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李中		总监签阅		

