

监 理 日 志

工程名称 宝应县100MW渔光互补项目

日期	<u>2019年5月31日星期五</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>16~26℃</u>
监理人员动态: <u>5人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>9人</u>					
施工机械动态: <u>浮吊5艘</u>					
施工部位进度情况	<u>A6: 安装桁盖板、调试跟踪架。B6: 无人施工。</u> <u>B5: 安装桁盖板、调试跟踪架 C区 12 箱 检查整组</u>				
检查发现的问题	<u>今日巡视C区~AB区施工进度施工进度安全, 检查箱逆序</u> <u>12 箱 发电容量并要施工单位尽快安排人员检查整组</u>				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	<u>邵</u>		总监签阅		

