

监 理 日 志

工程名称: 宝通新城100MW光伏项目

日期	2019年6月20日 星期四	气候	中雨	气温	20~25℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	无人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	今日下雨无人施工。				
检查发现的问题	监理单位查看资料及图纸， 甲方有监理单位，已经对材料进场进行见证。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快整改。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

