

监 理 日 志

工程名称: 宝应县经济开发区污水处理厂二期工程

日期	2019年6月22日 星期六	气候	多云	气温	17~29
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	挖掘机6辆				
施工部位及进度情况	B5: 1C1管桩封堵3人。B6: 组件间接地连接2人。 A6: 无人施工。C区, C-1 桩基顶面应立桩封堵2人, C-3 桩基顶面应立桩封堵2人。组件间接地连接2人。				
检查发现的问题	今日巡查 C区~AB 区铁轨处存在安全隐患, 经与C区工程队协商, 将组件间接地连接处进行加固, 已接地跨接处要牢固。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

