

监 理 日 志

工程名称: 宝应县农村饮水安全工程

日期	2019年6月27日星期四	气候	PM	气温	23~31℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	挖机1台、焊机1台、发电机1台、搅拌机3台。				
施工部位 施工进度情况	C区桥架开孔2人, 挖机整改焊枪2人, D区无人施工。 A6: 无人施工, B5~B6: 无人施工。				
检查发现的问题	今日巡检 C区 D区 A6: B6: B5, 现场要求 A6: B6: B5: 施工负责人。 进路检查发现, D区总包检查现场要求总包认真检查对 与一批各包检查把不符合要求的统计。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

