

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补项目

日期	2019年6月7日 星期五	气候	多云	气温	18~27℃
监理单位动态:	5	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	浮吊6艘				
施工部位及进度情况	A6: 光伏区接地网引下线刷20色漆, B6: 洞试跟踪架组件地线连接, 4人穿支管组件, B5: 将架管管盖板引, C区汇流箱安装接地线引。				
检查发现的问题	今日巡视C区~AB区新造浮吊汇流箱发现质量问题: C区无人值守箱内指令柜2单元负责人对汇流箱无质量问题尽快安排人员检查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

