

监 理 日 志

工程名称: 宝应县农村电网100MW35kV及以下项目

日期	2019年6月9日 星期日	气候	多云	气温	20~32℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 吊车4辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	A6: 安装桥架盖板 2人 B6: 支架组件加固 2人 B5: 光伏区接地网317线刷双色漆 1人 整改桥架 2人 C区无人作业。				
检查发现的问题	今日巡视C区~AB区存量安全。要求现场作业人员注意安全防护降温。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

