


监 理 日 志

工程名称: 宝应光伏 100MW 渔光互补项目

日期	2019年7月8日 星期四	气候	阴转雨	气温	24°C ~ 30°C
监理人员动态: 3人.		材料进场、取样见证、合格情况: 			
施工方人员动态: 施工3人.					
施工机械动态: 船1条.					
施工部位 进度情况	水质净化A区 立杆加头罩3人. E区元人施工.				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他	通知总包上人整改.				
记录人	李明	总监签阅			

