


监 理 日 志

工程名称: 宁方科技园二期建设工程

日期	2019年7月22日 星期一	气候	晴	气温	28~35℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 无 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	无人滑缺				
检查发 现的问 题	今日检查D区工程立杆焊接好, 7排合模后的18根, 此外AB板打A板的有17根				
处理措 施、意 见、结 果	要求施工单位按图解决问题				
协调内 容或其 他					
记录人			总监签阅		

