

监 理 日 志

工程名称: 宝应县湖心岛光伏发电项目

日期	2019年7月24日 星期三	气候	晴	气温	29~37℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 浮吊2艘。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	D区光伏电缆回平线路整改绑扎以。 C区电缆桥架整改以。				
检查发现的问题	今日巡视光伏区消缺进度工程量轻, 现场要求施工队人员高温季节中午提前下班, 注意防暑。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

