

监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳湖100mw光伏发电项目

日期	2019年7月25日 星期四	气候	多云	气温	27~36℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	无人消缺				
施工机械动态:	深能2艘				
施工部位 进度情况	天热无人消缺				
检查发现的问题	今日检查A6光伏区整改完成情况。 有业主总包监理分包参加。现场发现质量问题 如上次检查一样没有消缺整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

