

监 理 日 志

工程名称: 宝应新洲100mw光伏电站项目

日期	2019年7月26日 星期五	气候	阴有阵雨	气温	29~35℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 无人施工 施工机械动态: 浮吊1艘			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	早上阵雨无人施工。				
检查发现的问题	监理人员查看图纸资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

