

监 理 日 志

工程名称: 宝通村10kV/0.4kV低压改造项目

日期	2019年1月27日 星期六	气候	多云	气温	28~35℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 浮船2艘, 拖车一台, 挖掘机一台, 运输车一辆, 铲车一辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度 情况	C区无人施工, A6区完成电源线路敷设。 D区: 围栏施工6人。				
检查发现的问题	①: 巡视D区发现围栏施工, 没有及时清理杂物, 影响施工。 ②: A6区施工人员没有佩戴安全带。				
处理措施、意见、结果	①: 立即要求施工方清理杂物, 确保安全。 ②: D区围栏, 下发整改单。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

