


# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年7月30日 星期三	气候	晴	气温	30~37℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	浮船坞电焊机台 发电机台				
施工部位	今日巡视施工现场D区D3工区柜主柜整改焊接柜。				
施工进度					
情况					
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	整改合格				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

