

监 理 日 志

工程名称: 宝丰热电厂100MW炉内脱硫项目

日期	2019年8月1日星期四	气候	晴转阴	气温	28~36℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 浮船2艘			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度 情况	D1区2人打捞组件。 净化区B8人整理支架组件。				
检查发现的问题	现场巡视发现部分浮船上的安全带用具。				
处理措施、意见、结果	①要求施工单位配备安全带用具在池上。 ②有监理人员陪同业主查看损坏支架组件情况。				
协调内容或其他					
记录人	李中		总监签阅		

