


监 理 日 志

工程名称: 宝应光伏 100MW 渔光互补项目

日期	2019年 8月 17日 星期六		气候	晴	气温	24℃ ~ 35℃
监理单位动态:	2			材料进场、取样见证、合格情况: 		
施工方人员动态:	1人					
施工机械动态:	挖机1台					
施工 部位 进度 情况	AB区无人施工. B3区挖机修路					
检查发 现的问 题						
处理措 施、意 见、结 果						
协调内 容或其 他	无					
记录人	李朋		总监签阅			

