

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖10MW光伏发电项目

日期	2019年8月18日 星期日	气候	晴	气温	21~32℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	浮船2艘、发电机1台、焊机1台、挖机1台				
施工进度情况	D区 D2 整改桁架2人, D3 工程桩立柱整改焊接3人。 E区(水质净化B) 组件调平 5人。 B3区 道路修整 1人。				
检查发现的问题	今日巡视光伏发电区, 发现作业人员未穿救生衣。(穿三角裤施工)				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员注意安全隐患, 做好防暑工作。 口头警告并通知总包单位。				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬		总监签阅		

