

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年8月20日星期二	气候	晴	气温	21~30℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	浮吊1艘 发电机1台 切管机1台				
施工部位	D区: D2桥架扶整改以。				
施工进度情况					
检查发现的问题	D区桥架整改人员安全防护没有落实。				
处理措施、意见、结果	现场针对桥架整改人员要求佩戴安全防护带在边施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	李明志		总监签阅		

