

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW溢流坝工程

日期	2019年8月21日星期三	气候	多云	气温	22°C~33°C
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: /					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	C区D区B区无人施工。 A区、E区无人施工。				
检查发现的问题	巡视光伏发电区消缺进度缓慢。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	李明	总监签阅			

