

监 理 日 志

工程名称: 官庄村100MW光伏发电项目

日期	2019年8月23日星期五	气候	晴	气温	22~32℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 1人 施工机械动态: 挖掘机1台, 运土车4辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位	D区 D3道路整改堆放建筑垃圾。				
施工进度情况					
检查发现的问题	今日巡视光伏区发现安全隐患。 光伏组件支架基础存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

