

监 理 日 志

工程名称: 宝应县白茆湖100MW渔光互补项目.

日期	2019年8月25日星期日	气候	多云	气温	25~32℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	挖掘机1台 运输车2辆				
施工部位 施工进度 情况	D区: D-2堆场建设完成。B区A6: C区无人巡检。				
检查发现的问题	D区堆场建设完成时道路行车过车泊位增加警示牌。				
处理措施、意见、结果	现场要求监理单位在堆场增设安全标志。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

